

TOP LATEX Farba lateksowa wewnętrzna

OPIS PRODUKTU

TOP LATEX jest wodorozcieńczalną, wysoko-pigmentowaną farbą lateksową. Opracowana została zgodnie ze światowymi tendencjami w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Należy do grupy wyrobów "przyjaznych dla środowiska", gdyż nie zawiera nawet śladowych ilości rozpuszczalników organicznych i plastifikatorów.

ZASTOSOWANIE

Farba TOP LATEX przeznaczona jest do wymalowań wewnętrznych powierzchni budynków wykonanych z tynku, kamienia, cegły, gipsu, przedmiotów drewnianych i drewnopochodnych oraz tapet, szczególnie w miejscach o zaokrąglonych rygorach zdrowotnych tj. w szpitalach, żłobkach, przedszkolach, szkołach, sklepach, magazynach produktów żywnościowych oraz pomieszczeniach mieszkalnych.

SPOSÓB STOSOWANIA

1. Przygotowanie podłoża. Podłoże malowane powinno być mocne, czyste, wolne od kurzu, tłuszczu oraz luźno związanych elementów. Powłoki farb klejowych lub innych tłuszczących się należy usunąć, a następnie umyć wodą. Wypełnić ubytki, nierówności podłoża masą szpachlową. W przypadku malowania podłoży pokrytych farbami emulsyjnymi o dobrej przyczepności wystarczy umyć wodą z dodatkiem łagodnego detergentu. Świeże tynki wapienne można malować po 7 dniach, natomiast tynki cementowe lub beton po upływie 28 dni. Podłoża o dużej nasiąkliwości zalecamy wstępnie zagruntować dyspersyjnym gruntem akrylowym Akryl G lub Fix Grunt.

2. Malowanie. Farbę TOP LATEX można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem hydrodynamicznym. Przed malowaniem farbę należy wymieszać i w zależności od przyjętej techniki malowania rozcieńczyć wodą w ilości maks. 5%. Temperatura podłoża oraz otoczenia podczas malowania powinna mieścić się w zakresie od +10°C do +30°C. Farbę można nakładać po min. dwóch godzinach od zagruntowania podłoża (przy temperaturze powietrza i podłoża ok. 20°C i wilg. wzgl. powietrza 55%). Drugą warstwę farby należy nałożyć po wyschnięciu pierwszej warstwy, tj. po co najmniej dwóch godzinach.

3. Dodatkowe informacje. Po zakończeniu malowania używane narzędzia natychmiast umyć wodą. Firma LAKMA® SAT nie odpowiada za jakość wymalowań w przypadku nie przestrzegania podanych zaleceń.

DANE TECHNICZNE

Sposób nanoszenia	pędzel, wałek, natrysk
Temperatura pracy	temperatura podłoża i powietrza powyżej + 10 °C
Ilość warstw	1
Czas schnięcia powłoki w temp. 20±2°C przy wilg. względnej pow. 55±5%, stopień, najwyżej	2h
Nanoszenie kolejnej warstwy	po 2-3 godzinach
Gęstość	1,28 – 1,45 g/cm ³
Rozcieńczalnik	woda
Czyszczenie narzędzi	wodą
Wydajność w zależności od chłonności podłoża	do 11 m ² /l przy jednokrotnym malowaniu
Czas składowania	18 miesięcy od daty produkcji (w oryginalnie zamkniętych opakowaniach)

KOLORYSTYKA

Biała, System Kolorowania LAKMA

INFORMACJE LOGISTYCZNE

Pojemność opakowania jednostkowego	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Ilość opakowań na palecie	Waga pełnej palety
10 l	-	33	
5 l		80	
1 l	-	480	

BHP I P POŻ.

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +35°C. Wyrób niepalny. Nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w myśl Dyrektywy UE. S2 chronić przed dziećmi. Szczegółowe informacje w karcie charakterystyki produktu.

DOPUSZCZENIA, ATESTY, NORMY

PN-EN 13300; 2002 farba o klasie ścieralności II

Limit zawartości LZO dla produktu Kat A/a/FW: dopuszczalne 30,0 g/l;

LZO maksymalne 10 g/l.



Aktualizacja 10.07.2012

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. W razie nie zastosowania się do zaleceń dotyczących sposobu stosowania, firma LAKMA SAT nie ponosi odpowiedzialności, za jakość wymalowań.